

Außenraffstore-Jalousie Reparatur

Vorteile, die überzeugen!

- ✓ Die Reparatur erfolgt **zum Festpreis** inklusive Material und Montage.
- ✓ Wir reparieren in 95% aller Fälle **direkt bei Ihnen vor Ort**.
- ✓ In der Regel muss der Raffstore **nicht ausgebaut** oder gar eingeschickt werden.
- ✓ Wir reparieren **ALLE Fabrikate** fachgerecht.
- ✓ Sämtliche Arbeiten werden von unserem **eigenen, gut geschultem Team** ausgeführt.

Preisliste für Ersatzteile (alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.)

Außenraffstore-Reparatur Grundberechnung.....	Stück	47,57 EUR
Ansprachpartner/Hausmeister finden		
Besprechung/Begehung der Räumlichkeiten		
allgemeine Rüstzeiten die sonst im Stundennachweis abgerechnet werden		
jede weitere Außenraffstore-Reparatur.....	Stück	24,60 EUR
Kegelradgetriebe Austausch komplett.....	Stück	115,60 EUR
Tex-Band (Aufzugband) erneuern bis 250 cm.....	Stück	35,72 EUR
Tex-Band (Aufzugband) erneuern über 250 cm.....	Stück	40,57 EUR
Tex-Band (Aufzugband) 10 mm breit erneuern bis 250 cm.....	Stück	46,48 EUR
Tex-Band (Aufzugband) 10 mm breit erneuern ab 250 cm.....	Stück	51,94 EUR
Abspannseil (Stahlseil) erneuern.....	lfm	14,41 EUR
Abspannwinkel erneuern.....	Stück	18,48 EUR
Bandbrücke erneuern.....	Stück	11,48 EUR
Bandclips erneuern.....	Stück	2,73 EUR
Biesenklammer erneuern.....	Stück	9,78 EUR
E-Antrieb 10Nm Austausch komplett.....	Stück	503,89 EUR
Endlosperlkette bis 200 cm erneuern.....	Stück	16,08 EUR
Führungsgleiter / Führungsträger Endleiste erneuern.....	Stück	4,24 EUR
Führungsnippel erneuern.....	Stück	3,09 EUR
Führungsschiene 250 cm erneuern.....	Stück	52,27 EUR
Führungsschienen demontiert-ausgerichtet-neubefestigt.....	Stück	23,84 EUR
Führungsschienenhalter erneuern.....	Stück	17,17 EUR
Halter mit Stift erneuern (Warema Tex-Band Verschluss).....	Stück	3,77 EUR
Hirschmannstecker erneuern.....	Stück	21,43 EUR

Klemmstift erneuern	Stück	2,43 EUR
Klemmhülsen erneuern	Stück	3,19 EUR
Kordelgleiter erneuern	Stück	6,34 EUR
Kordelverbinder erneuern	Stück	2,52 EUR
Kupplungsrohr erneuern	Stück	17,28 EUR
Kupplungszapfen erneuern	Stück	9,40 EUR
Kubelabgang erneuern	Stück	44,40 EUR
Kurbelhalter komplett	Stück	6,34 EUR
Kurbelstange komplett erneuern	Stück	76,00 EUR
Leiterband erneuern	lfm	27,14 EUR
Motorkupplungszapfen (Motoradapter)	Stück	21,65 EUR
Perlkette erneuern	lfm	8,61 EUR
Schalthebel erneuern	Stück	5,60 EUR
Scheibe ein- bzw. ausglasen	Stück	27,99 EUR
Schnurtrenner erneuern	Stück	3,23 EUR
Sechskantstift erneuern	Stück	16,62 EUR
Sperrplättchen erneuern	Stück	2,23 EUR
Spindelsperre erneuern	Stück	46,80 EUR
Splinte erneuern	Stück	2,73 EUR
Stellschraube für Windsicherung erneuern	Stück	10,00 EUR
Stopper für Führungsschienen erneuern	Stück	4,90 EUR
Tex-Bandblech erneuern	Stück	4,05 EUR
Träger für Außenraffstore erneuern	Stück	17,93 EUR
Trommel Hüppe erneuern	Stück	24,01 EUR
Trommeln SW 6 erneuern	Stück	17,80 EUR
WAREMA Trommeln erneuern	Stück	24,01 EUR
Wendeband Hüppe erneuern	Stück	21,94 EUR
Wendeband tauschen	Stück	11,86 EUR
Wendebandschnurhalter Imbus VA erneuern	Stück	8,45 EUR
Wendeperlkette erneuern	Stück	9,98 EUR
Wendeschnur erneuern	Stück	13,92 EUR
Wendung einstellen	Stück	13,34 EUR
Windsicherung (Stahlseil) kontrollieren - neuspinnen - befestigen	Stück	4,25 EUR

Anfahrtpauschale (alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.)

Anfahrtpauschale pro km (Hin- & Rückweg).....pauschal 1,15 EUR
inkl. Arbeitszeit und Betriebskosten Fahrzeug

Ab einem Auftragswert von 600,- € (netto) erhalten Sie eine Ermäßigung von 10 % auf die Fahrkosten.

Einsatz Hubsteiger (falls erforderlich, alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.)

Hubsteigereinsatz bis 18 m pro Tagpauschal 229,74 EUR
Hubsteigereinsatz bis 26 m pro Tagpauschal 445,70 EUR
Hubsteigerdisposition - Rüstkostenpauschal 81,79 EUR

Wartung Ihrer Anlage zum Festpreis (Preise zzgl. gesetzl. MwSt.)

Je Anlage.....pauschal 11,12 EUR

Alle Angaben entsprechen dem Stand 01/2018. Preisänderungen vorbehalten.



Olfener Str. 98 • 59348 Lüdinghausen
Telefon (0 25 91) 98 09 - 0
www.jalousiewartung.de

