

Außenraffstore-Jalousie Reparatur

Vorteile, die überzeugen!

- ✓ Die Reparatur erfolgt **zum Festpreis** inklusive Material und Montage.
- ✓ Wir reparieren in 95% aller Fälle **direkt bei Ihnen vor Ort**.
- ✓ In der Regel muss der Raffstore **nicht ausgebaut** oder gar eingeschickt werden.
- ✓ Wir reparieren **ALLE Fabrikate** fachgerecht.
- ✓ Sämtliche Arbeiten werden von unserem **eigenen, gut geschultem Team** ausgeführt.

Preisliste für Gewerbekunden (alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.)

Außenraffstore-Reparatur Grundberechnung.....	Stück	45,39 EUR
Ansprachpartner/Hausmeister finden		
Besprechung/Begehung der Räumlichkeiten		
allgemeine Rüstkosten, werden sonst im Stundennachweis abgerechnet		
jede weitere Außenraffstore-Reparatur.....	Stück	23,48 EUR
Kegelradgetriebe Austausch komplett.....	Stück	110,14 EUR
Tex-Band (Aufzugband) erneuern bis 250 cm.....	Stück	34,08 EUR
Tex-Band (Aufzugband) erneuern über 250 cm.....	Stück	38,71 EUR
Tex-Band (Aufzugband) 10 mm breit erneuern bis 250 cm.....	Stück	44,35 EUR
Tex-Band (Aufzugband) 10 mm breit erneuern ab 250 cm.....	Stück	49,56 EUR
Abspannseil (Stahlseil) erneuern.....	lfm	13,75 EUR
Abspannwinkel erneuern.....	Stück	17,63 EUR
Bandbrücke erneuern.....	Stück	10,86 EUR
Bandclips erneuern.....	Stück	2,61 EUR
Biesenklammer erneuern.....	Stück	9,33 EUR
E-Antrieb 10Nm Austausch komplett.....	Stück	480,81 EUR
Endlosperlkette bis 200 cm erneuern.....	Stück	15,34 EUR
Führungsgleiter / Führungsträger Endleiste erneuern.....	Stück	4,05 EUR
Führungsnippel erneuern.....	Stück	2,95 EUR
Führungsschiene 250 cm erneuern.....	Stück	49,88 EUR
Führungsschienen demontiert-ausgerichtet-neubefestigt.....	Stück	22,75 EUR
Führungsschienenhalter erneuern.....	Stück	16,38 EUR
Halter mit Stift erneuern (Warema Tex-Band Verschluss).....	Stück	3,60 EUR
Hirschmannstecker erneuern.....	Stück	20,45 EUR

Klemmhülsen erneuern	Stück	3,05 EUR
Kordelgleiter erneuern	Stück	6,05 EUR
Kordelverbinder erneuern	Stück	2,40 EUR
Kupplungsrohr erneuern	Stück	16,49 EUR
Kupplungszapfen erneuern	Stück	8,97 EUR
Kubelabgang erneuern	Stück	42,36 EUR
Kurbelhalter komplett	Stück	6,05 EUR
Kurbelstange komplett erneuern	Stück	72,52 EUR
Leiterband erneuern	lfm	25,90 EUR
Motorkupplungszapfen (Motoradapter)	Stück	20,66 EUR
Perlkette erneuern	lfm	8,21 EUR
Schalthebel erneuern	Stück	5,34 EUR
Scheibe ein- bzw. ausglasen	Stück	26,71 EUR
Schnurtrenner erneuern	Stück	3,08 EUR
Sechskantstift erneuern	Stück	15,86 EUR
Sperrplättchen erneuern	Stück	2,20 EUR
Spindelsperre erneuern	Stück	44,66 EUR
Splinte erneuern	Stück	2,61 EUR
Stellschraube für Windsicherung erneuern	Stück	9,54 EUR
Stopper für Führungsschienen erneuern	Stück	4,67 EUR
Tex-Bandblech erneuern	Stück	3,86 EUR
Träger für Außenraffstore erneuern	Stück	17,11 EUR
Trommel Hüppe erneuern	Stück	22,91 EUR
Trommeln SW 6 erneuern	Stück	16,99 EUR
WAREMA Trommeln erneuern	Stück	20,33 EUR
Wartung ARS Anlagen	Stück	10,61 EUR
Wendeband Hüppe erneuern	Stück	20,96 EUR
Wendeband tauschen	Stück	11,32 EUR
Wendebandschnurhalter Imbus VA erneuern	Stück	8,07 EUR
Wendeperlkette erneuern	Stück	9,93 EUR
Wendeschnur erneuern	Stück	13,28 EUR
Wendung einstellen	Stück	12,73 EUR
Windsicherung (Stahlseil) kontrollieren - neuspinnen - befestigen	Stück	4,06 EUR

Anfahrtpauschale (alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.)

Anfahrtpauschale pro km (Hin- & Rückweg).....pauschal 1,10 EUR
inkl. Arbeitszeit und Betriebskosten Fahrzeug

Ab einem Auftragswert von 600,- € (netto) erhalten Sie eine Ermäßigung von 10 % auf die Fahrkosten.

Einsatz Hubsteiger (falls erforderlich, alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.)

Hubsteigereinsatz bis 18 m pro Tagpauschal 281,33 EUR
Hubsteigereinsatz bis 26 m pro Tagpauschal 425,28 EUR
Hubsteigerdisposition - Rüstkostenpauschal 78,04 EUR

Wartung Ihrer Anlage zum Festpreis (Preise zzgl. gesetzl. MwSt.)

Je Anlage.....pauschal 10,61 EUR

Alle Angaben entsprechen dem Stand 05/2017. Preisänderungen vorbehalten.

Olfener Str. 98 • 59348 Lüdinghausen

Telefon (0 2591) 98 09 - 0

www.jalousiereparatur.info

